


通学路対策箇所図

(須恵第2小学校)

【対策検討メンバー】


- ・教育委員会
- ・小学校
- ・道路管理者
- ・粕屋警察署



・カーブで見通しが悪いが、通過する車両が多く、スピードも出ているので、横断できない。

＜対策メニュー＞


- ・押しボタン式信号の設置
- ・横断歩道の位置変更



・交通量が多く、右左折する車が多く、安全な横断が困難。

＜対策メニュー＞


- ・右折用信号機の設置



・カーブで見通しが悪いが、通過する車両が多く、スピードも出ているので、横断できない。

＜対策メニュー＞


- ・道路標示
- 減速標示による速度抑制
- ・防護柵設置



・カーブで見通しが悪いが、通過する車両が多く、スピードも出ているので、横断できない。

＜対策メニュー＞


- ・押しボタン式信号の設置
- ・標識設置



・通過する車両が多く、スピードも出ているので、横断できない。

＜対策メニュー＞

- ・道路標示
- ・標識設置
- 減速標示による速度抑制



--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所