

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会
- ・小学校
- ・道路管理者
- ・粕屋警察署

通学路対策箇所図 (須恵第3小学校)

- ・信号機のない交差点で、車がスピードを出して通過するため危険。

＜対策メニュー＞

- ・道路標示
- 外側線の絞込み
- 減速標示



- ・交通量が多く、カーブしている為、歩道を歩いていて危険を感じる。

＜対策メニュー＞

- ・防護柵設置
- ・道路標示
- 減速標示による速度抑制



- ・カーブで見通しが悪いが、下り坂でスピードを出して通過する車両が多く、横断できない。

＜対策メニュー＞

- ・横断歩道の位置変更
- ・道路標示
- 減速標示による速度抑制



- ・通過する車両が多く、スピードも出ているので横断できない。

＜対策メニュー＞

- ・押しボタン式信号の設置
- ・歩道の改良



- ・歩道の幅が狭いうえに、交通量が多いので危険。

＜対策メニュー＞

- ・歩道の拡幅
- ・防護柵の設置



- ・自動車の早曲がりにより横断歩道の前の待機場所で待っていて危険。

＜対策メニュー＞

- ・横断歩道の位置変更
- ・防護柵設置・待機場所の改良



- ・交通量が多く、下り坂なので車両のスピードが出ている。またカーブしている為、歩道を歩いていて危険を感じる。

＜対策メニュー＞

- ・防護柵設置
- ・道路標示
- 減速標示による速度抑制



--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所