

# 通学路対策箇所図 (須恵第1小学校)

- 【対策検討メンバー】
- ・教育委員会
  - ・小学校
  - ・道路管理者
  - ・粕屋警察署

・道が狭いうえに歩道と車道の区別がない

＜対策メニュー＞

- ・道路標示
- ・外側線の外側をカラー舗装



須恵中央駅

・通過車両が多くスピードが出ているので、横断できない

＜対策メニュー＞

- ・横断歩道の位置の変更もしくは、通学路の見直し



・通過する車両が多く、スピードも出ているので、横断できない。

＜対策メニュー＞

- ・押しボタン式信号の設置
- ・横断防止柵



・通過車両が多くスピードが出ているが、歩道がない

＜対策メニュー＞

- ・防護柵設置
- ・道路標示
- ・減速標示による速度抑制



・車の通行量が多く、横断できない

＜対策メニュー＞

- ・道路標示
- ・標識設置



・車の通行量が多いが、横断歩道がない

＜対策メニュー＞

- ・横断歩道設置
- ・待機場所の設置



・車の通行量が多いが、横断歩道がない

＜対策メニュー＞

- ・横断歩道設置
- ・道路標示
- ・標識設置



・道が狭いうえに歩道と車道の区別がない

＜対策メニュー＞

- ・道路標示
- ・外側線の外側をカラー舗装



--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所