

## 須恵町内通学路の対策箇所一覧表

別添1

### 【須恵第一小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
町道須恵粕屋線	須恵町大字上須恵	道が狭いうえに歩道と車道の区別がない。	道路標示	須恵町
町道高宮東原線	須恵町大字上須恵	車の交通量が多いが、横断歩道がない。	横断歩道の設置、道路標示、標識設置	須恵町
県道飯塚大野城線	須恵町大字佐谷	通過車両が多くスピードがでていますが、歩道がない。	防護柵設置、道路標示	福岡県
県道志免須恵線	須恵町大字佐谷	通過車両が多くスピードが出ているので、横断できない。	押しボタン式信号、横断防止柵	福岡県
町道城山新原線	須恵町大字上須恵	通過車両が多くスピードが出ているので、横断できない。	横断歩道の位置の変更、通学路の見直し	須恵町
町道大島原高宮線	須恵町大字上須恵	車の通行量が多く、横断できない。	道路標示、標識設置	須恵町
町道南米里永原線	須恵町大字佐谷	道が狭いうえに歩道と車道の区別がない。	道路標示	須恵町
町道栄団地2号線	須恵町大字上須恵	車の交通量が多いが、横断歩道がない。	横断歩道の設置、待機場所の設置	須恵町

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、福岡県土整備事務所、須恵町建設産業課、粕屋警察署

### 【須恵第二小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
町道上須恵平原線	須恵町大字植木	カーブで見通しが悪いが通過する車両が多く、スピードも出ているので、横断できない。	押しボタン式信号の設置、横断歩道の位置変更	須恵町
県道志免須恵線	須恵町大字須恵	交通量が多く、右左折する車が多く、安全な横断が困難。	右折用信号機の設置	福岡県
町道城山新原線	須恵町大字須恵	カーブで見通しが悪いが通過する車両が多く、スピードも出ているので、横断できない。	押しボタン式信号、標識、ポストコーン設置	須恵町
町道須恵粕屋線	須恵町大字植木	通過する車両が多く、スピードも出ているので、横断できない。	道路標示、道路標識、ポストコーン設置	須恵町
町道内原大谷線	須恵町大字植木	カーブで見通しが悪いが通過する車両が多く、スピードも出ているので、横断できない。	道路標示補修・追加、防護柵設置	須恵町

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、福岡県土整備事務所、須恵町建設産業課、粕屋警察署

### 【須恵第三小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
町道須恵高校進入道路2号線	須恵町大字旅石	通過する車両が多く、スピードも出ているので、横断できない。	押しボタン式信号、歩道の改良	須恵町
町道新原新生線	須恵町大字旅石	歩道の幅が狭いうえに、交通量が多いので危険。	歩道の拡幅、防護柵の設置	須恵町
町道新原新生線	須恵町大字旅石	交通量が多く下り坂なのでスピードが出ている。また、カーブしている為、歩道を歩いていて危険を感じる。	防護柵設置、道路標示	須恵町
町道旅石乙植木線	須恵町大字旅石	自動車の早曲がりにより横断歩道の前の待機場所で待っていて危険。	横断歩道の位置の変更、防護柵設置・待機場所の改良	須恵町
町道安代宇美線	須恵町大字旅石	カーブで見通しが悪いが、下り坂でスピードを出して通過する車両が多く、横断できない。	横断歩道の位置の変更、道路標示	須恵町
町道芋堀西原線	須恵町大字旅石	交通量が多く、カーブしている為、歩道を歩いていて危険を感じる。	道路標示、防護柵設置	須恵町
町道芋堀西原線	須恵町大字旅石	信号機のない交差点で、車がスピードを出して通過するため危険。	道路標示	須恵町

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、福岡県土整備事務所、須恵町建設産業課、粕屋警察署