

通学路対策箇所図 (須恵第1小学校)

【対策検討メンバー】
・教育委員会
・小学校
・道路管理者
・粕屋警察署

・道が狭いうえに
歩道と車道の区別がない

＜対策メニュー＞
・道路標示
外側線の外側をカラー舗装



須恵中央駅

・通過車両が多くスピード
が出ているので、横
断できない

＜対策メニュー＞
・横断歩道の位置の変
更もしくは、通学路の見
直し



須恵第1小学校

文

・通過する車両が多く、
スピードも出ているので、
横断できない。

＜対策メニュー＞
・押しボタン式信号の設置
・横断防止柵



・通過車両が多くスピード
が出ているが、歩道がない

＜対策メニュー＞
・防護柵設置
・道路標示
減速標示による速度抑制



・車の通行量が多く、横
断できない

＜対策メニュー＞
・道路標示
・標識設置



・車の通行量が多いが、横断
歩道がない

＜対策メニュー＞
・横断歩道設置
・待機場所の設置



・車の通行量が多いが、
横断歩道がない

＜対策メニュー＞
・横断歩道設置
・道路標示
・標識設置



・道が狭いうえに
歩道と車道の区別がない

＜対策メニュー＞
・道路標示
外側線の外側をカラー舗装



--- : 通学路(学校指定)
● : 要対策箇所